

Цель, описание ГАЗ

- Лобовое стекло (трещинки от щетки)
- Замена резонатора и выхлопной трубы
- Карданный вал не розойз = (крестовина поменяны)
- не работает позыемник стекла правой двери
- не работают замки задних дверей грузового отсека.
- особое внимание электросборке всего автомобиля, в частности, это связано топливным ЭЛ насосом, который находится в топлив. баке. Особое внимание неполадки в приводе и узла который насос не работает
- вентилятор радиатора сдвинут на постоянную температуру.
- Электростекло не работает (проборка)

При приобретении автомобиля была проведена проверка в районе рулевого управления, а также проверка на тормоза. Под капотом утрачено (убрали), а тормозная система с проблемами собственными. В этих случаях не было

Сделан ремонт двигателя, прбел
после ремонта цошески
(маслоотделитель)

Замерка подушек по двигателям
и коробке

Замена подушек и установка
раборца

На привалку вдуваю трубу
вварена в гв. фре. тк. гв. фре. была
даль по фланцу из-за мощности
резонатора и вост. трубы.

Установка подогрев двигателя

масло и фильтр помехи
- сж. т. д. 10W-40