

Финансовому управляющему
Плешакову Дмитрию Александровичу
От должника: Ворониной Елены Александровны

Описание технического состояния имущества

Марка, модель: RENAULT SR

Vin № X7LBSRB2HBN363456

Год выпуска: 2011г.в.

Пробег : 241300

ПТС дубликат : 6+ хозяев

Имеется вмятина на водительской двери, на обоих бамперах облезла краска, имеются притертости. Следы коррозии по кузову, скол. Низ дверей-сквозная коррозия и вокруг горловины топливного бака. Замыты пороги с обеих сторон. Не работает замок водительской двери, трещины на обоих фарах ближнего света. Нет одного заднего брызговика.

Требуется замена: все технические жидкости, глушитель, комплект ГРМ, помпа, сальник коленвала, передние колодки, шаровые, ступенчатый подшипник, шрус, рулевая рейка, свечи, замена фильтров, ремонт кулисы, замена проводки головного света.

Имеются проблемы с запуском: иногда не сразу заводится. Бывают проблемы с сигнализацией, не всегда срабатывает на закрытие.

Салон на «3»: Имеются следы перевозимых грузов, сиденья затерты.

Автомобиль использовался в личных целях каждый день, некоторое время работал в такси.

25.03.2025

/ Воронина Е. А. /