






















X1A21941010046770

Nº FOR SPARES

0046531

VERSION



AVTOVAZ
NºE-RUMT02.B.00232

XTA219410F0046770

1560 kg
2460 kg
1-810 kg
2-850 kg

40 010

11186

ENGINE













Финансовый управляющий Сарымсакова Р.Ш., действующая на основании решения Арбитражного суда от 25.02.2025, член Союза СРО «Гильдия арбитражных управляющих», адрес для направления корреспонденции: 420071, Татарстан Республика, Город Казань, Улица Мира, д. 45, а/я 102), с одной стороны: Приняла

Должник Хуснутдинова Гульназ Рустямовна (Паспорт № 9207 045909, Кем выдан: УВД ГОР.НИЖНЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, когда: 19.05.2007, место рождения: г.Нижнекамск Республики Татарстан, адрес регистрации: РТ, р-н Лаишевский с.Усады ул.Заовражная 2-я д.53Е), в рамках дела о банкротстве А65-39385/2024, с другой стороны: Передал

Транспортное средство, а именно:

Марка и(или) модель:	LADA, 2194 10, LADA KALINA
Идентификационный номер (VIN):	XTA219410F0046770
Наименование (Тип ТС):	Легковой
Категория ТС (А, В, С, D):	B
Год выпуска ТС:	2014 г.в.
Модель, номер двигателя:	11186, 6271072
Шасси (рама) №:	отсутствует
Номер кузова (кабины):	XTA219410F0046770
Цвет кузова (кабины, прицепа):	Золотисто-коричневый
Мощность (кВт/л.с.):	87,0 л.с. (64,0 кВт)
Гос.номер:	E521H0716

Одновременно с обозначенным транспортным средством Должник передал, а финансовый управляющий принял:

1) Запасные части автомобиля и аксессуары:

1.	Комплект зимних шин в кол-во 4 шт.
2.	Запасное колесо в кол-ве 1 шт.
3.	Воском в кол-ве 1 шт.
4.	Резинки на крылья в кол-ве 2 шт.
5.	Комплект ключей от сигнализации 1 шт.
6.	Документы на машину (СТС, ПТС)
7.	
8.	

2) Документы на машину:

1.	Паспорт транспортного средства: оригинал 63 0A 350 475 6
	нашими

2. Свидетельство о регистрации: СТС оригинал № 9921 09/2015

наличны

Сведения о залогодержателе:

сведений нет

Осмотр транспортного средства произведен и зафиксирован путем фотосъемки на съемочный аппарат финансового управляющего, являющийся приложением к настоящему акту, и содержит визуальные характеристики состояния автомобиля.

Вышеуказанное транспортное средство принято со следующими дефектами:

1.	<u>Багажник, отслаивание краски, коррозия</u>
2.	<u>металла;</u>
3.	<u>В верхней части лобового стекла коррозия</u>
4.	<u>металла;</u>
5.	<u>Верхняя часть двери багажника в потертых</u>
6.	<u>на красочном покрытии, ручка двери багажника</u>
7.	<u>в коррозии металла;</u>
8.	<u>Повреждение на переднем бампере, Капот с механическими</u>
	<u>дефектами</u>

1. Задняя и передняя дверь имеют отслоение краски (с правой стороны), коррозия металла;
2. Вытекает антифриз;
3. Передняя дверь имеет коррозию металла (с левой стороны);
4. Нижняя часть дверцы багажника с внутренней стороны имеет коррозию металла;
5. Передний бампер имеет механическое повреждение, металлическая часть ниже капота имеет коррозию металла.

Акт составлен в двух экземплярах, имеющий равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение: фотоотчет имущества