

АКТ О СОСТОЯНИИ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА

«14» 11 2024 г.

г. И. Ковалев

В данном Акте отражен результат осмотра транспортного средства, являющегося залогом по кредитному договору № 3039296670 от 02.06.2023 г.

Осмотр залога проведен уполномоченным представителем АО «ОТП Банк» в лице **Зайцев Андрей Владимирович**, действующего по доверенности № 617-33 от 28.10.2021

(ФИО работника, № доверенности)

Характеристика предмета залога	
Марка, модель ТС	Hyundai; Модель: Tucson;
Идентификационный номер (VIN)	KMHJN81BP7U531467
Наименование (тип ТС)	Легковой автомобиль
Государственный регистрационный номер	T997 UA 152
Год выпуска	2006
Пробег, км.	
Трансмиссия: АКПП/МКПП	
Модель, № двигателя	
Шасси (рама) №	
Кузов (прицеп) №	
Рабочий объем двигателя, куб. см.	
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	
Организация-изготовитель ТС (страна)	
ПТС серия, №	
Отделка сидений	Кожа/Велюр/Ткань/Комбинированный (неужное зачеркнуть)
Отделка салона	
Место проведения осмотра ТС	
Запуск двигателя	Произведен/Не произведен (неужное зачеркнуть)
Причины, по которым запуск двигателя не производился	нет причины

Внешний осмотр автомобиля:



v - вмятина
 - - царапина
 O - скол
 x - потёртость

№	Наименование элемента	Описание повреждений
1.	Левая передняя дверь	потёртости, скол, ржавчина
2.	Левая задняя дверь	потёртости, скол, ржавчина
3.	Элемент 11	вмятина, царапина, потёртость

Наличие в автомобиле личных вещей, установленных внешним осмотром:

Автомобиль опечатан индивидуальными номерными пломбами-наклейками:

1. Передняя правая дверь - № 0027195
2. Передняя левая дверь - № 0027194
3. Задняя правая дверь - № 0027193
4. Задняя левая дверь - № 0027192
5. Капот - № 0027191
6. Багажник - № 0027033
7. Бензобак - № 0027032

ФИО ответственного работника,
проводившего осмотр

Забучев А.И.

Подпись ответственного работника

ФИО Засмщика/ Залогодателя

Подпись Засмщика/Залогодателя

(в случае присутствия)