



Акт осмотра а/м
№ 1759482685856
от 03.10.2025 12:11 МСК

carlink

Осмотрено с помощью **CARINSPECT**

Honda Accord

T766BM 17

ГОД ВЫПУСКА:

2002

МЕСТО ОСМОТРА:

Республика Тыва, Кызыл, улица Калинина, 144



ПТС

отсутствует



Повреждения



Шины

Описание

VIN-номер:	CF5-1300881	Тип кузова:	Седан
Марка:	Honda	Тип топлива:	Бензин
Модель:	Accord	Привод:	Полный
Год выпуска:	2002	Тип КПП:	Автомат
Модификация:	2.0 AT (148 л.с.) 4WD	Объем двигателя:	1997 см ³
Поколение:	VI	Мощность:	148 л.с.
Пробег:	Не установлен	Цвет:	Серебристый

Комплектация

Обзор	Противотуманные фары Фары: Галогеновые
Элементы экстерьера	Тип дисков: Легкосплавные
Мультимедиа	Аудиосистема Розетка 12V
Салон	Материал салона: Велюр Передний центральный подлокотник Цвет салона: Темный

✱ Комфорт

Электростеклоподъемники: Передние, Задние

🛡️ Безопасность Подушки безопасности: Водителя

Документы

ПТС:

НАЛИЧИЕ ПТС:

Отсутствует

Комплектность

Количество ключей:

🔑 Отсутствуют

Шины





Фото экстерьера





Фото интерьера





КАПОТ

446 мкм



ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

208 мкм



ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА

174 мкм



ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

189 мкм



ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ

190 мкм



ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ СТОЙКА

192 мкм



ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КРЫЛО

217 мкм



КРЫШКА ИЛИ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА

263 мкм



ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ КРЫЛО

199 мкм



ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ СТОЙКА

177 мкм



ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ

188 мкм



ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

194 мкм



ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА


311 мкм



ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

203 мкм





КРЫШКА ИЛИ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА

Потертость



КАПОТ

Многочисленные сколы, Коррозия



ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ

Многочисленные сколы



ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

Многочисленные сколы



ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ

Многочисленные сколы




ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

Многочисленные сколы



ЗАДНИЙ БАМПЕР

Многочисленные сколы




ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КРЫЛО

Многочисленные сколы, Потертость



ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

Многочисленные сколы, Потертость



ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

Многочисленные сколы, Потертость



ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ КРЫЛО

Многочисленные сколы



ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

Коррозия



Техническая проверка

НЕЗАВЕДЁННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:

Комментарий:

Отсутствует доступ к двигателю, состояние подкапотного пространства не проверялось.

ЗАВЕДЁННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:

× Авто не заводится

Комментарий:

Ключи отсутствуют, осмотр автомобиля произведен только с внешней стороны!

Состояние двигателя - трансмиссии неизвестно.

Тест-драйв и диагностика

Тест-драйв:

НЕ ПРОВОДИЛСЯ

Электронная диагностика:

НЕ ПРОВОДИЛАСЬ

Место осмотра

Адрес:

 Республика Тыва, Кызыл, улица Калинина, 144