

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку мониторинга заложенного
имущества (автотранспортных средств)
перемещенных на хранение АО «ОТП Банк»

АКТ ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА

«13» мая 202 г.

г. Новосибирск

В данном Акте отражен результат осмотра Автотранспортного средства (далее – ТС), являющегося залогом по кредитному договору № 3080759804 от 24.08.2025г.,
ЛАПОТЬКО КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Осмотр залога проведен уполномоченным представителем АО «ОТП Банк» в лице

Куряков Валерия Викторовича
(ИО работника)

по адресу: г. Новосибирск, ул. Аэропорт, д.2/3.

Характеристика предмета залога	
Марка, модель ТС	SUBARU, LEVORG
Идентификационный номер (VIN)	VM4027122
Год изготовления	2014
Государственный регистрационный номер	P752XP154
Наличие ключей от ТС	☒ у Ответственного сотрудника ОВВ ☐ в Месте хранения (в т.ч на специализированной стоянке) ☐ Отсутствуют
Наличие документов на ТС	☒ у Ответственного сотрудника ОВВ ☐ в Месте хранения (в т.ч на специализированной стоянке) ☐ Отсутствуют
Индивидуальные номерные пломбы на частях Автомобиля	☒ Сохранены ☐ Повреждены ⁸⁶⁵

⁸⁶⁵ В случае повреждения номерных пломб, указываются части ТС на которых пломбы повреждены.

	Автомобиль опечатан новыми индивидуальными номерными пломбами-наклейками⁸⁶⁶: • Передняя правая дверь – № _____ • Задняя правая дверь – № _____ • Бензобак – № _____ • Багажник – № _____ • Задняя левая дверь – № _____ • Передняя левая дверь – № _____ • Капот – № _____ № _____
--	---

ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ НА ПРЕДМЕТ НОВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ:

• ОТСУТСТВУЮТ⁸⁶⁷


• ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ТС

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ТС⁸⁶⁸

⁸⁶⁶ Указываются те части ТС, на которые нанесены новые пломбы-наклейки.

⁸⁶⁷ Указывается в акте в случае отсутствия на Автомобиле новых повреждений, появившихся с момента принятия Банком Автомобиля на хранение/последнего осмотра Автомобиля.

⁸⁶⁸ Заполняется в акте в случае наличия на Автомобиле новых повреждений, появившихся с момента принятия Банком Автомобиля на хранение/последнего осмотра Автомобиля.



v - вмятина
 - - царапина
 O - скол
 x - потёртость

№ по схеме ТС	Описание повреждений	Показания толщиномера (при наличии оборудования)
1		
2		
3		
4		
5		
6		

ФИО Ответственного сотрудника
 ОВВ, проводившего осмотр

Курчав В.В.

ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО
 СОТРУДНИКА ОВВ

[Signature]